



评价单位：四川绵九高速公路有限责任公司

四川省高速公路建设从业单位 2019年第四季度考核表

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ12	51505	中铁建大桥工程集团第五工程有限公司	GLSG2-5-18 2.0 GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-30 2.0 GLSG2-5-29 4.0	每项工程实施前,未进行安全技术交底 未对职工进行安全教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和防护,或者未按照国家标准规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材、组织演练 施工现场防护不到位,存在安全隐患	88.00
2	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ13	55867	中交路桥华南工程有限公司	GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-5-29 3.0 GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-5 2.0	原材料堆放混乱,对使用质量造成影响 施工现场防护不到位,存在安全隐患 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和防护,或者未按照国家标准规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器	90.00
3	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ14	29035	中铁六局集团有限公司	GLSG2-5-30 6.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-5 6.0	未编制安全生产应急预案并落实人员、器材、组织演练 内业资料不全或不规范 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和防护,或者未按照国家标准规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器	87.00
4	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ15	49983	中铁五局集团路桥工程有限公司	GLSG2-6-5 3.0 GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-20 2.0	生活区、办公区设置杂乱,卫生环境差 施工现场防护不到位,存在安全隐患 内业资料不全或不规范	93.00
5	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ19	56216	中铁十七局集团第五工程有限公司	GLSG2-6-5 3.0 GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-13 3.0 GLSG2-5-20 3.0 GLSG2-5-18 3.0	生活区、办公区设置杂乱,卫生环境差 未对职工进行安全教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或者与员工宿舍的距离不符合安全要求;施工现场和员工宿舍未设置符合紧急疏散需要、标志明显的保持畅通的出口,或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 每项工程实施前,未进行安全技术交底	86.00
6	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ22	105143	中交第二航务工程局有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
7	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ11	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患 内业资料不全或不规范	97.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟至绵阳公路 (甘川界)	施工	LJ27		中铁三局集团有限公司	GLSG2-5-29 3.0 GLSG2-5-6 2.0 GLSG2-5-18 4.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 每项工程实施前, 未进行安全生产技术交底	91.00
9	四川省九寨沟至绵阳公路 (甘川界)	施工	LJ28		四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-5-20 3.0 GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-6-2 2.0 GLSG2-6-5 3.0	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 施工现场防护不到位, 存在安全隐患 施工产生的废渣随意堆放或丢弃, 废水随意排放 生活区、办公区设置杂乱, 卫生环境差	91.00
10	四川省九寨沟至绵阳公路 (甘川界)	施工	LJ29		中铁十八局集团第五工程有限公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-6-2 2.0 GLSG2-3-8 5.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患 施工产生的废渣随意堆放或丢弃, 废水随意排放 不按施工技术标准、规范施工	91.00
11	四川省九寨沟至绵阳公路 (甘川界)	施工	LJ30		广东冠粤路桥有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-2-7 2.0 GLSG2-2-8 2.0 GLSG2-3-21 1.0 GLSG2-5-4 2.0	内业资料不全或不规范 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 工地试验室不符合要求 未对职工进行安全生产教育和培训, 或者未如实告知有关安全生产事项	91.00
12	四川省九寨沟至绵阳公路 (甘川界)	施工	LJ32	36663	中交第三航务工程局有限公司	GLSG2-3-8 5.0 GLSG2-5-3 3.0 GLSG2-5-29 2.0	不按施工技术标准、规范施工 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员, 未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 施工现场防护不到位, 存在安全隐患	90.00
13	四川省九寨沟至绵阳公路 (甘川界)	施工	LJ25		成都市路桥工程股份有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-18 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-6-3 3.0	内业资料不全或不规范 每项工程实施前, 未进行安全生产技术交底 施工现场管理混乱 施工中破坏生态环境	91.00
14	四川省九寨沟至绵阳公路 (甘川界)	施工	LJ33	56506	山东黄河工程集团有限公司	GLSG2-6-5 3.0 GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-3-4 4.0	生活区、办公区设置杂乱, 卫生环境差 原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响 特殊季节施工预防措施不健全	90.00




序号	项目名称	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟至绵阳公路	LJ5	69398	中交路桥华东工程有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-5-5 4.0 GLSG2-5-19 2.0 GLSG2-3-20 4.0	特殊季节施工预防措施不健全 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 施工现场防护不到位，存在安全隐患 未在施工现场的危险源设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 内业资料不全或不规范	84.00
16	四川省九寨沟至绵阳公路	LJ1	63547	江西省路桥工程集团有限公司	GLSG2-2-8 3.0 GLSG2-3-19 4.0 GLSG2-5-2 3.0 GLSG2-5-6 3.0	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 施工现场管理混乱 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品	87.00
17	四川省九寨沟至绵阳公路	LJ6	97162	中铁十四局集团第二工程有限公司	GLSG2-3-2 2.0 GLSG2-5-6 1.0 GLSG2-5-18 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-6-2 2.0	未对职工进行专项教育和培训 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 内业资料不全或不规范 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	91.00
18	四川省九寨沟至绵阳公路	LJ7	76689	江西交建工程集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
19	四川省九寨沟至绵阳公路	LJ10	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-2-2 4.0	特殊季节施工预防措施不健全 内业资料不全或不规范 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	93.00
20	四川省九寨沟至绵阳公路	LJ8 (原C1标)	95547	中铁一局集团有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患 内业资料不全或不规范	97.00
21	四川省九寨沟至绵阳公路	LJ9 (原C2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-16 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	98.00



序号	项目名称	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	LJ2	59976	中国建筑第七工程局有限公司	GLSG2-3-20 4.0 GLSG2-6-4 2.0 GLSG2-3-4 4.0 GLSG2-3-3 3.0	内业资料不全或不规范 施工过程中造成水土流失,不进行治理 特殊季节施工预防措施不健全 质量保证体系或质量保证措施不健全	87.00
23	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	LJ3	66865	河南省路桥建设集团有限公司	GLSG2-4-5 10.0 GLSG2-2-9 1.0 GLSG2-3-20 2.0	流动资金不能满足工程建设 有关人员未按要求持证上岗 内业资料不全或不规范	87.00
24	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	LJ4	44320	大成工程建设集团有限公司	GLSG2-3-23 5.0 GLSG2-2-8 2.0 GLSG2-3-3 3.0	因施工单位造成工程进度滞后计划工期或合同工期 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 质量保证体系或质量保证措施不健全	90.00
25	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	LJ24	87477	中铁隧道集团有限公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-3-20 1.0	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 内业资料不全或不规范	97.00
26	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	LJ17	34917	中交路桥建设有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-6-5 6.0 GLSG2-3-2 3.0 GLSG2-3-4 2.0	内业资料不全或不规范 生活区、办公区设置杂乱,卫生环境差 未对职工进行专项教育和培训 特殊季节施工预防措施不健全	87.00
27	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	LJ18	52177	中铁隧道股份有限公司	GLSG2-3-21 2.0 GLSG2-3-21 1.0	工地试验室不符合要求	97.00
28	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	LJ23	101987	浙江交工路桥建设有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00




序号	项目名称	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工 LJ26		四川路航建设工程有限责任公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-3 3.0	未在现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作	95.00
30	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工 LJ20	84363	广东冠粤路桥有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
31	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工 LJ21	43849	重庆交通建设(集团)有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-2-9 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患 有关人员未按要求持证上岗	98.00
32	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工 LJ16	78556	中国铁建港航局集团有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患	99.00
33	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工 LJ31		中交一公局第六工程有限公司	GLSG2-6-5 3.0	生活区、办公区设置杂乱,卫生环境差	97.00
34	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理 LJ5	1589	武汉市公路工程咨询监理公司	JJX101016 4.0 JJX101018 6.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	90.00
35	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理 LJ6	1725	海南交通建设咨询有限公司	JJX101016 6.0 JJX101018 4.0 JJX101013 5.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的 未按投标文件的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	85.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL9		北京华路捷公路工程技术有限公司	JJX101016 10.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	90.00
37	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL10	1228	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101012 5.0 JJX101016 4.0	被地(市)及以上交通主管部门、质量监督机构或相关部门通报批评的 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	91.00
38	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL2	1653	广东翔飞公路工程监理单位	JJX101016 6.0 JJX101022 5.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	89.00
39	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101018 1.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	99.00
40	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询监理单位	JJX101013 5.0 JJX101019 3.0 JJX101020 2.0 JJX101022 5.0	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的 监理人员有吃拿卡要行为的 恶意拖欠监理人员工资的 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	85.00
41	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL4	2052	广东华路交通科技有限公司	JJX101020 1.0	恶意拖欠监理人员工资的	99.00
42	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL8	1915	山东东泰工程咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00



序号	项目名称	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	1941	合诚工程咨询股份有限公司	JJX101020 1.0	恶意拖欠监理人员工资的	99.00
44	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 3.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	97.00
45	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	8990	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ-2-0-1 0.0 GLSJ2-4-6 1.0	履约行为-无扣分项 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章	99.00
46	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	4702	江西省交通设计研究院有限责任公司	GLSJ2-5-8 4.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	96.00
47	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ-2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00
48	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	2458	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 3.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	97.00
49	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	6438	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-2-2 2.0	投标书承诺的其它专业负责人未经同意更换	98.00



序号	项目名称	标投类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY5	825	长沙理工大公路工程试验检测中心	JJC201014 2.0 JJC201016 6.0 JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) 试验检测设备未按规定检定校准的	90.00
51	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY9		太原市华宝通试验检测有限公司	JJC201007 10.0	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	90.00
52	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY11	1618	江西省交通运输科学研究院有限公司	JJC201014 2.0 JJC201015 4.0 JJC201016 6.0	试验检测设备未按规定检定校准的 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	88.00
53	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY10	498	四川齐明建设工程检测咨询有限公司	JJC201016 3.0 JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	91.00
54	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201016 6.0 JJC201014 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) 试验检测设备未按规定检定校准的	88.00
55	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY2	863	上海同济检测技术有限公司	JJC201016 9.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) 试验检测环境达不到技术标准规定要求的	89.00
56	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201016 3.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) 试验检测环境达不到技术标准规定要求的	95.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
57	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY8	1088	绵阳市川正建设工程试验检测有限公司	JJC201016 1.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	99.00
58	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201016 6.0 JJC201014 2.0 JJC201014 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) 试验检测设备未按规定校准的 试验检测设备未按规定校准的	90.00
59	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY6	1242	辽宁同益公路试验检测有限公司	JJC201011 3.0 JJC201016 9.0	评价期内, 持证人员数量达不到相应等级要求 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	88.00
60	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY7	939	四川精益道桥试验检测有限责任公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00