


四川省高速公路建设从业单位

2020年第3季度考核表


评价单位：四川绵九高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ10	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-14 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，从业人员不服从安全管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	94.00
2	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ11	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-29 2.0	内业资料不全或不规范，施工现场防护不到位，存在安全隐患	97.00
3	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ12	51505	中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-5-4 4.0	质量保证体系或质量保证措施不健全，未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项	93.00
4	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ13	55867	中交路桥华南工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范，未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，施工现场防护不到位，存在安全隐患	93.00
5	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ20	84363	广东冠粤路桥有限公司	GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-5-18 2.0	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，每项工程施工前，未进行安全生产技术交底	95.00
6	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ17	34917	中交路桥建设有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-6-5 3.0 GLSG2-5-18 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患，生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差，每项工程施工前，未进行安全生产技术交底	94.00
7	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ26	58819.1840	四川路航建设工程有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-14 2.0 GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-14 3.0	内业资料不全或不规范，从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，施工现场防护不到位，存在安全隐患，原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	92.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ19	56216	中铁十七局集团第五工程有限公司	GLSG2-5-13 3.0 GLSG2-6-2 2.0 GLSG2-4-7 3.0	储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工通道或者员工宿舍出口，施工产生的废渣随意堆放或者丢弃，废水随意排放，因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资款，尚未造成影响	92.00
9	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ25	120851.067	成都市路桥工程股份有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-5-23 2.0 GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患，安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用，施工现场防护不到位，存在安全隐患，施工现场防护不到位，存在安全隐患	95.00
10	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ27	85682.6871	中铁三局集团有限公司	GLSG2-3-20 6.0	内业资料不全或不规范	94.00
11	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ28	66235.5284	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-19 4.0 GLSG2-5-6 2.0	施工现场管理混乱，未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	94.00
12	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ29	117341.634	中铁十八局集团第五工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-6 2.0	内业资料不全或不规范，未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	96.00
13	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ30	86898.0865	广东冠粤路桥有限公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-6 1.0	施工现场管理混乱，未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	97.00
14	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ14	29035	中铁六局集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-4-7 5.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响，施工现场管理混乱	89.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ31	98972.6367	中交一公局第六工程有限公司	GLSG2-3-2 1.0	未对职工进行专项教育和培训	99.00
16	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ32	36663	中交第三航务工程局有限公司	GLSG2-3-20 4.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-5-6 2.0	内业资料不全或不规范，施工现场管理混乱，未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	92.00
17	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ18	52177	中铁隧道股份有限公司	GLSG2-5-23 4.0 GLSG2-5-22 4.0	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用，未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施	92.00
18	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ21	43849	重庆交通建设（集团）有限责任公司	GLSG2-5-19 2.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	98.00
19	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ23	101987	浙江交工路桥建设有限公司	GLSG2-5-19 1.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	99.00
20	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	LJ33	56506	山东黄河工程集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-14 3.0	内业资料不全或不规范，未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，施工现管理混乱，原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	91.00
21	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	施工	JD1	4552.5878	广东新粤交通投资有限公司	GLSG2-3-24 11.0	未达到合同约定的质量标准	89.00




序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ24 1035026686	87477	中铁隧道集团有限公司	GLSG2-5-7 5.0 GLSG2-3-18 5.0	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，出现质量问题经整改仍达不到要求的	90.00
23	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ22	105143	中交第二航务工程局有限公司	GLSG2-5-7 5.0	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施	95.00
24	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ15	49983	中铁五局集团路桥工程有限公司	GLSG2-5-14 2.0	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	98.00
25	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ16	78556	中国铁建港航局集团有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患	99.00
26	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM6	25669.0308	中交一公局第六工程有限公司	GLSG2-3-4 2.0	特殊季节施工预防措施不健全	98.00
27	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LH1	602.243962	四川名门园林有限公司	GLSG2-3-9 6.0 GLSG2-3-10 6.0	未经监理签认进入下道工序或分项工程，未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装	88.00
28	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JA1	3969.97	江西省交通工程集团有限公司	GLSG2-3-12 5.0 GLSG2-3-24 10.0	未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，检测直接使用，未达到合同约定的质量标准	85.00




序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ5	69398	中交路桥华东工程有限公司	GLSG2-3-19 1.0 GLSG2-6-5 3.0 GLSG2-5-2 4.0 GLSG2-3-16 2.0	施工现场管理混乱，生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差，未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	90.00
30	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ6	97162	中铁十四局集团第二工程有限公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-2 2.0 GLSG2-3-19 2.0	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系，施工现场管理混乱。	94.00
31	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ7	76689	江西交建工程集团有限公司	GLSG2-4-1 5.0 GLSG2-3-23 6.0	财务管理制度不健全，因施工单位原因造成工程进度滞后 计划工期或合同工期	89.00
32	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ1	63547	江西省路桥工程集团有限公司	GLSG2-3-2 5.0 GLSG2-3-14 3.0	未对职工进行专项教育和培训，原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	92.00
33	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ2	59976	中国建筑第七工程局有限公司	GLSG2-3-4 4.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-23 4.0	特殊季节施工预防措施不健全，内业资料不全或不规范，因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	90.00
34	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ3	66865	河南省路桥建设集团有限公司	GLSG2-4-5 5.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-2-9 2.0	流动资金不能满足工程建设，内业资料不全或不规范，有关人员未按要求持证上岗	91.00
35	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ4	44320	大成工程建设集团有限公司	GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-3-23 5.0 GLSG2-2-8 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	91.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ8 (原C1标)	95547	中铁一局集团有限公司	GLSG2-3-19 2.0	施工现场管理混乱	98.00
37	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ9 (原C2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-14 3.0	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	97.00
38	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL4	2052	广东华路交通科技有限公司	JJX101015 3.0 JJX101015 3.0	存在假数据、假资料问题的，存在假数据、假资料问题的	94.00
39	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL5	1589	武汉市公路工程咨询监理公司	JJX101014 4.0 JJX101015 3.0	监理人员编造《监理日志》的，存在假数据、假资料问题的	93.00
40	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL7	1941	合诚工程咨询股份有限公司	JJX101020 4.0	恶意拖欠监理人员工资的	96.00
41	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL10	1228	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101016 2.0 JJX101022 2.0	派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96.00
42	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL9	1631.23	北京华路捷公路工程技术咨询有限公司	JJX101022 1.0 JJX101016 6.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，派驻到工程项目上的监理工程师未进行岗位登记的	93.00




序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	监理	JL6	1725	海南交通建设咨询有限公司	JJX101014 6.0 JJX101016 2.0	监理人员编造《监理日志》的，派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的	92.00
44	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	监理	LMJ1.5	311.2785	广东翔飞公路工程监理有限公司	JJX101016 4.0 JJX101022 1.0	派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	95.00
45	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	监理	JL8	1915	山东东泰工程咨询有限公司	JJX101014 3.0 JJX101022 1.0	监理人员编造《监理日志》的，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96.00
46	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101018 2.0 JJX101022 1.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
47	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	监理	JL2	1653	广东翔飞公路工程监理有限公司	JJX101016 6.0 JJX101022 6.0	派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	88.00
48	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101016 10.0	派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的	90.00
49	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	勘察设计	A14	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路 5107035025686	勘察设计	B7	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00
51	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	勘察设计	A15	8990	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00
52	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	勘察设计	A16	4702	江西省交通规划设计研究院有限责任公司	GLSJ2-5-8 4.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	96.00
53	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	勘察设计	A13	6438	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 4.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	96.00
54	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	勘察设计	A12	2458	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 4.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	96.00
55	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	试验检测	SY7	939	四川精益道桥试验检测有限公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96.00
56	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	试验检测	SY5	825	长沙理工大公路工程试验检测中心	JJC201009 2.0 JJC201016 3.0	报告签字人不具备资格，试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	95.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
57	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路 5107035026	试验检测	LMSY5	215.2999	太原市华宝通试验检测有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	94.00
58	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY10	498	四川齐明建设工程检测咨询有限公司	JJC201016 3.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章), 试验检测环境达不到技术标准规定要求的	95.00
59	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY11	1618	江西省交通运输科学研究院有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	94.00
60	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY6	1242	辽宁同益公路试验检测有限公司	JJC201016 6.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测环境达不到技术标准规定要求的	92.00
61	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限公司	JJC201009 2.0 JJC201016 3.0	报告签字人不具备资格, 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	95.00
62	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY9	838.5156	太原市华宝通试验检测有限公司	JJC201016 3.0 JJC201015 4.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章), 试验检测环境达不到技术标准规定要求的	93.00
63	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY8	1088	绵阳市川正建设工程建设工程试验检测有限公司	JJC201016 3.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章), 试验检测环境达不到技术标准规定要求的	95.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
64	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY2	863	上海同济检测技术有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	94.00
65	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201015 4.0 JJC201016 3.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的, 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	93.00
66	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00