

# 四川省高速公路建设从业单位

## 2021年第四季度考核表

评价单位：四川绵九高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ24	87477	中铁隧道局集团有限公司	GLSG2-5-2 2.0 GLSG2-5-29 3.0 GLSG2-5-29 3.0 GLSG2-5-29 3.0	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系,施工现场防护不到位,存在安全隐患,施工现场防护不到位,存在安全隐患,施工现场防护不到位,存在安全隐患	89.00
2	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ26	58819.1840	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
3	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ10	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-4-2 5.0 GLSG2-3-20 1.0	财务管理混乱,管理台帐不完善,内业资料不全或不规范	94.00
4	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ15	49983	中铁五局集团路桥工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-18 2.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患,因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大,未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项,每项工程实施前,未进行安全技术交底	93.00
5	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ19	56216	中铁十七局集团第五工程有限公司	GLSG2-3-21 1.0 GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-14 2.0	工地试验室不符合要求,施工现场防护不到位,存在安全隐患,内业资料不全或不规范,从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程	95.00
6	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ17	34917	中交路桥建设有限公司	GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-29 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项,施工现场防护不到位,存在安全隐患	96.00
7	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ18	52177	中铁隧道股份有限公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-4 2.0	施工现场管理混乱,特殊季节施工预防措施不健全	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟至绵阳公路	施工	LJ29	117341.634	中铁十八局集团第五工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
9	四川省九寨沟至绵阳公路	施工	LJ20	84363	广东冠粤路桥有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-20 2.0	特殊季节施工预防措施不健全，内业资料不全或不规范	96.00
10	四川省九寨沟至绵阳公路	施工	LJ21	43849	重庆交通建设(集团)有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范，未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项，施工现场防护不到位，存在安全隐患	96.00
11	四川省九寨沟至绵阳公路	施工	LJ22	105143	中交第二航务工程局有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患，内业资料不全或不规范	97.00
12	四川省九寨沟至绵阳公路	施工	LM4		成都市路桥桥工程股份有限公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场管理混乱，内业资料不全或不规范	97.00
13	四川省九寨沟至绵阳公路	施工	JD2		广东新粤交通投资有限公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-6 1.0 GLSG2-5-19 1.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-3 3.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防器材，未向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品，内业资料不全或不规范，质量保证体系或质量保证措施不健全	92.00
14	四川省九寨沟至绵阳公路	施工	FJ2		重庆金渝建设工程有限公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-6 1.0 GLSG2-5-19 1.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-4 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防器材和灭火器材，未向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品，未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，内业资料不全或不规范，特殊季节施工防护措施不健全	92.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ3		福建路港(集团)有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-5-30 2.0 GLSG2-6-2 2.0 GLSG2-5-29 2.0	特殊季节施工预防措施不健全,未编制安全生产应急预案并落实人员、器材,组织演练,施工产生的废渣随意堆放或丢弃,废水随意排放,施工现场防护不到位,存在安全隐患	92.00
16	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ1	63547	江西省路桥工程集团有限公司	GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-7 5.0 GLSG2-3-20 1.0	未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项,特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架体设施,内业资料不全或不规范	92.00
17	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JD3		河北中岗通讯工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-6 1.0	内业资料不全或不规范,质量保证体系或质量保证措施不健全,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防器材,未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	92.00
18	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JD4		江苏安防科技有限公司	GLSG2-5-6 2.0 GLSG2-5-14 4.0 GLSG2-3-20 2.0	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程,内业资料不全或不规范	92.00
19	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JD5		中交路桥建设有限公司	GLSG2-2-9 2.0 GLSG2-5-5 4.0 GLSG2-3-20 2.0	有关人员未按要求持证上岗,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防器材和灭火器材,内业资料不全或不规范	92.00
20	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JD6		安徽皖通科技股份有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-14 2.0 GLSG2-5-5 4.0	内业资料不全或不规范,从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防器材和灭火器材	92.00
21	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LH2		信阳市光州园林绿化工程有限公司	GLSG2-2-9 1.0 GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-2 2.0 GLSG2-5-29 1.0	有关人员未按要求持证上岗,特殊季节施工预防措施不健全,内业资料不全或不规范,未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系,施工现场防护不到位,存在安全隐患	92.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ4	44320	大成工程建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-4 2.0	内业资料不全或不规范,未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项	97.00
23	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ5	69398	中交路桥华东工程有限公司	GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-14 2.0 GLSG2-5-29 2.0	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材,从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程,施工现场防护不到位,存在安全隐患	92.00
24	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ8(原CI标)	95547	中铁一局集团有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-20 1.0	特殊季节施工预防措施不健全,内业资料不全或不规范	97.00
25	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ16	78556	中国铁路港航局集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-16 2.0	内业资料不全或不规范,因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	96.00
26	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ3	66865	河南省路桥建设集团有限公司	GLSG2-4-5 5.0 GLSG2-3-20 2.0	流动资金不能满足工程建设,内业资料不全或不规范	93.00
27	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ6	97162	中铁十四局集团第二工程有限公司	GLSG2-5-5 3.0 GLSG2-3-16 4.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材,因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	93.00
28	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ30	86898.0865	广东冠粤路桥有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JA2		安徽天津交通工程有限公司	GLSG2-2-9 1.0 GLSG2-5-2 2.0 GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-20 2.0	有关人员未按要求持证上岗,未建立健全安全生产规章制度,操作规程或安全生产保证体系,施工现场防护不到位,存在安全隐患,特殊季节施工预防措施不健全,内业资料不全或不规范	92.00
30	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ25	120851.067	成都市路桥工程股份有限公司	GLSG2-3-20 6.0	内业资料不全或不规范	94.00
31	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ7	76689	江西交建工程集团有限公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-14 2.0 GLSG2-5-5 2.0	质量保证体系或质量保证措施不健全,因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材,从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	89.00
32	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ27	85682.6871	中铁三局集团有限公司	GLSG2-3-20 5.0 GLSG2-5-6 3.0	内业资料不全或不规范,未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	92.00
33	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ9 (原G2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范,施工现场防护不到位,存在安全隐患	97.00
34	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ11	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患,内业资料不全或不规范	98.00
35	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ14	29035	中铁六局集团有限公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-19 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材,内业资料不全或不规范,施工现场管理混乱	94.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工	LJ13	55867	中交路桥华南工程有限公司	GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-3-20 1.0	未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项,内业资料不全或不规范	97.00
37	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工	LJ23	101987	浙江交工路桥建设有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范,施工现场防护不到位,存在安全隐患	97.00
38	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工	LJ12	51505	中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司	GLSG2-5-29 6.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患	94.00
39	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工	LJ28	66235.5284	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
40	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工	LJ31	98972.6367	中交一公局第六工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
41	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	施工	LJ2	59976	中国建筑第七工程局有限公司	GLSG2-3-20 4.0 GLSG2-5-4 4.0	内业资料不全或不规范,未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项	92.00
42	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL8	1915	山东东泰工程咨询有限公司	JJX101013 5.0	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	95.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL6	1725	海南交通建设咨询有限公司	JJYX101020 5.0	恶意拖欠监理人员工资的	95.00
44	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL7	1941	合诚工程咨询股份有限公司	JJYX101014 3.0	监理人员编造《监理日志》的	97.00
45	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	LMJL4		四川省公路院工程监理有限公司	JJYX101022 3.0 JJYX101016 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的, 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	95.00
46	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JDJL2		四川省公路院工程监理有限公司	JJYX101016 4.0 JJYX101022 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的, 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	94.00
47	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL4	2052	广东东华路交通科技有限公司	JJYX101014 3.0	监理人员编造《监理日志》的	97.00
48	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL5	1589	武汉市公路工程咨询监理公司	JJYX101016 2.0 JJYX101022 4.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的, 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	94.00
49	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL2	1653	广东翔飞公路工程监理有限公司	JJYX101022 1.0 JJYX101014 3.0 JJYX101016 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的, 监理人员编造《监理日志》的, 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	92.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX1010222 1.0 JJX101016 8.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的, 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	91.00
51	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理有限公司	JJX1010222 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
52	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL9	1631.23	北京华路捷公路工程技术有限公司	JJX101016 6.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	94.00
53	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	监理	JL10	1228	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX1010222 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
54	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	勘察设计	A15	8990	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-5-8 2.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	98.00
55	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	勘察设计	B7	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 7.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	93.00
56	四川省九寨沟至绵阳公路(甘川界)	勘察设计	A13	6438	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-5-8 4.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	96.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
57	四川省九寨沟至绵阳公路	勘察设计	A12	2458	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 3.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	97.00
58	四川省九寨沟至绵阳公路	勘察设计	A14	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-6 3.0 GLSJ2-4-5 4.0	签章不全、未授权代签或借用他人资格签章，成果文件不满足勘察设计深度要求	93.00
59	四川省九寨沟至绵阳公路	勘察设计	A16	4702	江西省交通设计研究院有限责任公司	GLSJ2-5-8 4.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	96.00
60	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY5	825	长沙理工检测咨询有限责任公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	94.00
61	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY8	1088	绵阳市川正建设工程试验检测有限公司	JJC201016 3.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测环境达不到技术标准规定要求的	95.00
62	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	SY6	1242	辽宁同益公路试验检测有限公司	JJC201015 2.0 JJC201016 3.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的，试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	95.00
63	四川省九寨沟至绵阳公路	试验检测	LMSY4		四川精益道桥试验检测有限责任公司	JJC201016 2.0 JJC201014 2.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测设备未按规定检定校准的，试验检测环境达不到技术标准规定要求的	94.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
64	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96.00
65	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY2	863	上海同济检测技术有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00
66	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	94.00
67	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
68	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY9	838.5156	太原市华宝通试验检测有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	94.00
69	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY10	498	四川齐明建设工程检测咨询有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	94.00
70	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY7	939	四川精益道桥试验检测有限责任公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
71	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY11	1618	江西省交通运输科学研究院有限公司	JJC201015 4.0 JJC201014 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的, 试验检测设备未按规定检定校准的	94.00



