

# 四川省高速公路建设从业单位

## 2022年第四季度考核表

评价单位：四川绵五高速公路有限责任公司



序号	项目名称	桥段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ110	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-5-6 1.0 GLSG2-5-29 2.0	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装, 施工现场防护不到位, 存在安全隐患	97.00
2	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ112	51505	中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司	GLSG2-3-2 1.0 GLSG2-5-14 2.0	未对职工进行专项教育和培训, 从业人员不服从管理, 违反安全生产规章制度或者操作规程	97.00
3	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ115	49983	中铁五局集团路桥工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
4	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ116	78556	中国铁建港航局集团有限公司	GLSG2-5-29 3.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	97.00
5	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ111	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00
6	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ113	55867	中交路桥华南工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
7	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ114	29035	中铁六局集团有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM3		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
9	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ05		四川高速建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
10	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ1	63547	江西省路桥工程集团有限公司	GLSG2-5-14 2.0 GLSG2-3-19 2.0	从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程,施工现场管理混乱	96.00
11	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ06		四川航发建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
12	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ3	66865	河南省路桥建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-14 2.0	内业资料不全或不规范,从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程	97.00
13	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ5	69398	中交路桥华东工程有限公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患	98.00
14	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ2	59976	中国建筑第七工程局有限公司	GLSG2-5-18 2.0 GLSG2-5-29 1.0	每项工程实施前,未进行安全技术交底,施工现场防护不到位,存在安全隐患	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ4	44320	大成工程建设集团有限公司	GLSG2-5-18 2.0	每项工程实施前,未进行安全生产技术交底	98.00
16	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	J07		四川智慧高速科技有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
17	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ8(原C1标)	95547	中铁一局集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
18	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ9(原C2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
19	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ6	97162	中铁十四局集团第二工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
20	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM01	22433	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
21	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ27	85682.6871	中铁三局集团有限公司	GLSG2-5-4 2.0 GLSG2-5-6 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项,未向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ30	86898.0865	广东冠粤路桥有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
23	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ31	98972.6367	中交一公局第六工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-4 2.0	内业资料不全或不规范,未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项	96.00
24	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ29	117341.634	中铁十八局集团第五工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
25	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ28	66235.5284	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
26	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ24	87477	中铁隧道局集团有限公司	GLSG2-5-19 1.0 GLSG2-5-11 3.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,进行爆破、吊装等危险作业,未安排专门管理人员进行现场安全管理	96.00
27	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ22	105143	中交第二航务工程局有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-5 2.0	内业资料不全或不规范,未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	97.00
28	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ23	101987	浙江交工路桥建设有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ26	58819.1840	四川路航建设工程有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患	99.00
30	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ25	120851.067	成都市路桥工程股份有限公司	GLSG2-5-19 1.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施	99.00
31	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL4	2052	广东华路交通科技有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
32	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL5	1589	武汉市公路工程咨询有限公司	JJX101018 4.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	96.00
33	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	LML3		四川省公路工程咨询监理单位所有限责任公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
34	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
35	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询监理单位有限公司	JJX101016 4.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL2	1653	广东翔飞公路工程管理有限公司	JJX101014 9.0 JJX101022 2.0	监理人员编写《监理日志》的,未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	89.00
37	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL9	1631.23	北京华路捷公路工程技术有限公司	JJX101016 2.0 JJX101022 1.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的,未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
38	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL10	1228	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00
39	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL7	1941	合诚工程咨询股份有限公司	JJX101020 3.0	恶意拖欠监理人员工资的	97.00
40	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL8	1915	山东东泰工程咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
41	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A14	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 1.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	99.00
42	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A15	8990	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 1.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A12	2458	四川省公路规划勘察设计院有限公司	GLSJ2-4-5 3.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	97.00
44	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A13	6438	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 3.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	97.00
45	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A16	4702	江西省交通设计研究院有限责任公司	GLSJ2-5-8 4.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	96.00
46	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	B7	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-5-8 2.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	98.00
47	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201016 1.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	99.00
48	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201009 2.0	报告签字人不具备资格	98.00
49	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY5	825	长沙理工检测咨询有限公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	LMSY3		四川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201015 1.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	99.00
51	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY2	863	上海同济检测技术有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00
52	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201009 1.0	报告签字人不具备资格	99.00
53	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY10	498	四川齐明建设工程检测咨询有限公司	JJC201016 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	98.00
54	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY11	1618	江西省交通运输科学研究院有限公司	JJC201016 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	98.00
55	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY9	838.5156	太原市华宝通试验检测有限公司	JJC201016 1.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	99.00
56	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY7	939	四川中建西勘工程检测有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
57	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY8	1088	绵阳市川正建设工程试验检测有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00

