

四川省高速公路建设从业单位 2023年第四季度考核表

评价单位：四川锦九高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ1	63547	江西省路桥工程集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范, 施工现场管理混乱	96.00
2	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ05	4297.273	四川高速公路建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-2-10 2.0	内业资料不全或不规范, 未按规定签订劳务用工合同	96.00
3	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ3	66865	河南省路桥建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
4	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JA04	5966	四川路桥建设集团交通工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
5	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM01	22433	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 5.0	内业资料不全或不规范	95.00
6	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ4	44320	大成工程建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
7	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM5-2	23403	成都市路桥工程股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ7	76689	江西交建工程集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-21 3.0 GLSG2-6-5 6.0	内业资料不全或不规范, 工地试验室不符合要求, 生活区、办公区设置杂乱, 卫生环境差	89.00
9	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ1010	5595.8697	中交路桥建设有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-6 2.0	内业资料不全或不规范, 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	96.00
10	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ9 (原C2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00
11	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ28	66235.5284	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 4.0	内业资料不全或不规范	96.00
12	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ29	117341.634	中铁十八局集团第五工程有限公司	GLSG2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00
13	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ8 (原C1标)	95547	中铁一局集团有限公司	GLSG2-5-6 1.0 GLSG2-3-20 2.0	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装, 内业资料不全或不规范	97.00
14	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ27	85682.6871	中铁三局集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ2	59976	中国建筑第七工程有限公司	GLSG2-3-20 4.0	内业资料不全或不规范	96.00
16	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ22	105143	中交第二航务工程局有限公司	GLSG2-5-4 2.0	未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项	98.00
17	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ23	101987	浙江交通路桥建设有限公司	GLSG2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00
18	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ24	87477	中铁隧道局集团有限公司	GLSG2-5-6 2.0	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	98.00
19	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ09	6158.3353	宏盛建业投资集团有限公司	GLSG2-5-6 2.0 GLSG2-5-4 2.0	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项	96.00
20	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ25	120851.067	成都市路桥工程股份有限公司	GLSG2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00
21	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ06	8000	四川航焱建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-6 2.0	内业资料不全或不规范,未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ26	58819.1840	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
23	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM5-1	28035	中铁十一局集团有限公司	GLSG2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00
24	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ10	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-3-19 4.0	施工现场管理混乱	96.00
25	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ11	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-3-21 1.0	工地试验室不符合要求	99.00
26	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JD8	126889	四川智慧高速科技有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
27	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ5	69398	中交路桥华东工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
28	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ6	97162	中铁十四局集团第一工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JA03	3721.4911	四川路桥建设集团交通工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00
30	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL2	1653	广东翔飞公路工程监理单位有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
31	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JDJL04	525	四川省公路院工程监理单位有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
32	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	LMJL01	364	广东翔飞公路工程监理单位有限公司	JJX002001 0.0	履约行为-不扣分	100.00
33	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理单位有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
34	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询有限公司有限公司	JJX101018 4.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	96.00
35	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL8	1915	山东东泰工程咨询有限公司	JJX002001 0.0	履约行为-不扣分	100.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL4	2052	广东华路交通科技有限公司	JJX101016 4.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	96.00
37	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL7	1941	合诚工程咨询股份有限公司	JJX002001 0.0	履约行为一扣分	100.00
38	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL10	1228	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101022 1.0 JJX101016 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的, 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	97.00
39	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	LMLJ06	631	四川省业通工程咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
40	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL9	1631.23	北京华路捷公路工程技术有限公司	JJX101016 2.0 JJX101022 1.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的, 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
41	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A13	6438	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-6 3.0	签章不全、未授权代签或借用他人资格签章	97.00
42	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A12	2458	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-5-8 3.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A16	4702	江西省交通设计研究院有限责任公司	GLSJ2-5-8 2.0	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	98.00
44	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A14	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ-2-0-1 0.0	履约行为-无扣分项	100.00
45	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	B7	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-7 2.0	对批复意见或审查意见的技术方案未落实	98.00
46	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A15	8990	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 1.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	99.00
47	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY2	863	上海同济检测技术有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00
48	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96.00
49	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY8	1088	绵阳市川正建设工程试验检测有限公司	JJC002001 0.0	履约行为-不扣分项	100.00
51	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201009 4.0	报告签字人不具备资格	96.00
52	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY7	939	四川中建西勘工程检测有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00
53	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	LMSY01	291	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC002001 0.0	履约行为-不扣分项	100.00
54	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY11	1618	江西省交通运输科学研究院有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00
55	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	LMSY06	456	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201016 4.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	96.00
56	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY9	838.5156	太原市华宝通试验检测有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
57	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY10	498	四川齐明建设工程检测咨询有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00

