


四川省高速公路建设从业单位 2024年第4季度考核表

评价单位：四川绵九高速公路有限责任公司



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ07	2788.77038	四川蜀道建设工程有限公司	GLSG2-3-8 5.0	不按施工技术标准、规范施工。扣5.0分,	95.00
2	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ08	2397.72305	四川航焱建筑工程有限公司	GLSG2-2-10 2.0 GLSG2-3-14 6.0	未按规定签订劳务用工合同。扣2.0分, 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣6.0分,	92.00
3	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJX1	19891.5496	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分,	99.00
4	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ9(原C2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-19 4.0	施工现场管理混乱。扣4.0分,	96.00
5	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ7	76689	江西交建工程集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-14 6.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分, 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣6.0分,	92.00
6	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ012	3658.1963	四川拓创建设工程有限公司	GLSG2-3-21 5.0	工地试验室不符合要求。扣5.0分,	95.00
7	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM02	20257.1366	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,	98.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JA05	1379	四川路桥高速公路养护有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,	98.00
9	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ10	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分,	99.00
10	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ11	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分,	99.00
11	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JD9	37317.8266	四川高路信息科技有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,	98.00
12	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL4	2052	广东华路交通科技有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分,	99.00
13	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分,	99.00
14	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分,	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JDJL4	524	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分,	98.00
16	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	LMJL02	357.935	四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分,	99.00
17	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A14	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 1.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣1.0分,	99.00
18	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	B7	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣2.0分,	98.00
19	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A12	2458	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣2.0分,	98.00
20	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	LMSY2	287.311	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201015 8.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣8.0分,	92.00
21	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	98.00
23	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201016 6.0 JJC201015 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣6.0分,试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	92.00