

四川省高速公路建设从业单位 2024年第3季度考核表

评价单位：四川绵九高速公路有限责任公司



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ012	3658.1963	四川拓创建设工程有限公司	GLSG2-3-8 5.0	不按施工技术标准、规范施工。扣5.0分,	95.00
2	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ08	2397.72305	四川航焱建筑工程有限责任公司	GLSG2-3-14 6.0 GLSG2-2-10 2.0	原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣6.0分, 未按规定签订劳务用工合同。扣2.0分,	92.00
3	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JA05	1379	四川路桥高速公路养护有限公司	GLSG2-3-21 2.0	工地试验室不符合要求。扣2.0分,	98.00
4	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ9(原C2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-2-10 4.0	未按规定签订劳务用工合同。扣4.0分,	96.00
5	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJX1	19891.5496	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-9 1.0	有关人员未按要求持证上岗。扣1.0分,	99.00
6	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ7	76689	江西交建工程集团有限公司	GLSG2-3-8 5.0 GLSG2-3-3 3.0	不按施工技术标准、规范施工。扣5.0分, 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分,	92.00
7	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ07	2788.77038	四川蜀道建设工程有限公司	GLSG2-3-21 5.0	工地试验室不符合要求。扣5.0分,	95.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM02	20257.1366	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0	施工现场管理混乱。扣2.0分,	98.00
9	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ10	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣1.0分,	99.00
10	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ11	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-2-10 2.0	未按规定签订劳务用工合同。扣2.0分,	98.00
11	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	JD9	37317.8266	四川高路信息科技有限公司	GLSG2-2-10 2.0	未按规定签订劳务用工合同。扣2.0分,	98.00
12	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL4	2052	广东华路交通科技有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分,	99.00
13	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分,	98.00
14	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	LMJL02	357.935	四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分,	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分,	99.00
16	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A12	2458	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣2.0分,	98.00
17	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	B7	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-7 2.0	对批复意见或审查意见的技术方案未落实。扣2.0分,	98.00
18	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A14	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 1.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣1.0分,	99.00
19	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	LMSY2	287.311	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201014 8.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣8.0分,	92.00
20	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分,	98.00
21	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分,	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201014 8.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣8.0分,	92.00

