

# 四川省高速公路建设从业单位 2024年第2季度考核表

评价单位：四川绵九高速公路有限责任公司



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ11	76693	中交一公局第七工程有限公司	GLSG2-5-14 2.0	从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程。扣2.0分,	98.00
2	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ9(原C2标)	89823	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-16 2.0	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。扣2.0分,	98.00
3	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ10	73525	中铁三局集团第二工程有限公司	GLSG2-5-19 2.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。扣2.0分,	98.00
4	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJ7	76689	江西交建工程集团有限公司	GLSG2-3-23 16.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期。扣16.0分,	84.00
5	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LM02	20257.1366	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 7.0	内业资料不全或不规范。扣7.0分,	93.00
6	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ07	2788.77038	四川蜀道建设工程有限公司	GLSG2-3-20 5.0	内业资料不全或不规范。扣5.0分,	95.00
7	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	LJX1	19891.5496	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-8 5.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分, 不按施工技术标准、规范施工。扣5.0分,	93.00



序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	施工	FJ08	2397.72305	四川航焱建筑工程有限公司	GLSG2-3-4 2.0	特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分,	98.00
9	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL4	2052	广东华路交通科技有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分,	98.00
10	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL1	2101	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分,	98.00
11	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	JL3	1673	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101013 5.0	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的。扣5.0分,	95.00
12	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	监理	LMJL02	357.935	四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分,	98.00
13	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A14	4773	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣2.0分,	98.00
14	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	A12	2458	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣2.0分,	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	勘察设计	B7	936	中国公路工程咨询集团有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣2.0分,	98.00
16	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY4	1013	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分,	98.00
17	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	JLSY1	956	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	98.00
18	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	SY3	992	四川华新工程试验检测有限公司	JJC201010 5.0	试验检测机构的重要变更(指机构行政负责人、技术、质量负责人、地址等的变更)未在规定期限内办理变更手续。。扣5.0分,	95.00
19	四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路	试验检测	LMSY2	287.311	四川华腾公路试验检测有限责任公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分,	98.00